⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-39780

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和62年(1987) 2月20日

G 01 R 31/28

7807-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 願 昭60-179755

@出 願 昭60(1985)8月15日

⑫発 明 者 橘 田 光 弘 鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社計算機製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

月 細 書

1. 発明の名称

故障解析表示装置

2. 特許請求の範囲

基板のファンクションテストを行い、ファンクションテストの結果、フェイルした場合、このフェイル情報により故障解析を行って故障解析をする故障解析表示装置であって、故障解析を行うのに必要な情報を保持する記憶装置と、この記憶技では、これたとき故障解析を行う故障解析で、この中央処理装置と、この中央処理装置と、故障可能性のある箇所を指摘する表示装置とを備えたことを特徴とする故障解析表示装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、部品の搭載された基板のファンク ションテストを行い、ファンクションテストの結 果でフェイルした場合、そのフェイル情報より故 障解析を行い、故障箇所の指摘表示を行う故障解 析表示装置に関するものである。

(従来の技術)

従来、MSI部品、LSI部品等が搭載されている基板のファンクションテストでフェイルした時の故障解析は、基板テストのためのテストパターン作成時につくられる故障指摘リストと基板の論理図面、フェイルした時の入力パターン。その入力パターンを印加した時の期待値等をもとにして、基板上のどこに故障が存在するかを人手で解析を行っていた。

これをもう少し詳しく説明すると、部品の搭載されている基板のファンクションテストは、基板の外部入力ピンより入力パターン系列を印加しての結果を基板の外部出力ピンより観測して期待値と比較することによって行う。この時、実際のテスト結果と期待値が一致しない場合は基板上のどこに故障が存在し、基板上のどこに故障が存在するを解析、指摘を行い、故障部品の交換等の処置を行う必要が生じる。この故障の解析、指摘のため

(発明が解決しようとする問題点)

従来の基板のファンクションテストでフェイル した時の故障解析は、以上のような方法であるため、容易に故障の指摘をすることができず、故障 解析を行うために故障指摘リスト、図面等を必要 とし、多大な時間、労力がかかる等の問題点があった。

この発明は上記のような問題点を解消するため になされたもので、基板のファンクションテスト でフェイルした時のフェイル情報をもとにして自動的に故障解析を行い、基板上の故障の可能性のある箇所を指摘し、その指摘箇所を表示することができる故障解析表示装置を得ることを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

この発明に係る故障解析表示装置は、故障解析を行うのに必要な情報を保持する記憶装置 4 と、この記憶装置 4 に保持された情報に基づき上記フェイルがなされたとき故障解析を行う故障解析でつかるを有する中央処理装置 1 と、この中央処理装置 1 による故障解析により、故障可能性のある箇所を指摘する表示装置 3 とを備えたことを特徴とするものである。

(作用)

ファンクションテストの結果フェイルした場合、 中央処理装置は記憶装置に保持された情報に基づ いて故障解析プログラムを実行する。

この故障解析プログラムの実行によって得られた故障可能性のある箇所は表示装置に表示、指摘

される.

^ ı

(実施例)

また、第2図は基板のファンクションテストの 人力パターン系列及びその期待値を故障シミュレ ーション等で作成するときに同時に作成する故障 指摘のための情報の一例を示したフォーマット図である。第2図において、10は入力パターン系列の各パターン検出できる故障で、例えば先頭の1-1-300-2001は1パターンを印加して、基板の出力ピン番号が1のピンでフェイルした時は故障障番号300.2001の2箇所の故障が可能性あるということを示す。11は各故障番号に対しての基板上の故障箇所を示す。

 第2図で示されている故障指摘情報よりいちばん 可能性の或る箇所、次に故障の可能性がある箇所 の順番に指摘、表示が行われる。

(発明の効果)

この発明は以上説明したように、故障解析を行うのに必要な情報を保持する記憶装置と、この記憶装置に保持された情報に基づき上記フェイルがなされたとき故障解析を行う故障解析プログラムを有する中央処理装置と、この中央処理装置による故障解析により、故障可能性のある箇所を指摘する表示装置とを備えたので、故障解析のための時間、労力を大幅に減らすことができ、容易に故障箇所をみつけられるという効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明


第1図は、この発明の一実施例である故障解析 表示装置の構成図、第2図は故障指摘を行う情報 の一例を示すフォーマット図である。

1 は中央処理装置、 3 は表示装置、 4 は記憶装置、 5 はプリンター、 6 はインターフェース部、 7 はボードテスターシステム、 8 はホストコンピ


ュータである。

代理人 大 岩 増 雄(ほか2名)





第 2 図



手統補正 書(自発)

昭和 年 月 日

特許庁長官殿

蓮

1. 事件の表示 特願昭 60-179755号

2. 発明の名称

故障解析表示装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 志 岐 守 哉

4. 代 理 人

住所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

氏 名 (7375) 弁理士 大 岩 増 雄 (連絡先03(213)3421特許部)



補正の対象
 発明の詳細な説明の欄。

3 mg/m 3 m 3 m 8

6. 補正の内容
(i)明細啓第3頁第1行目「ファンション」とあるのを「ファンクション」と補正する。

以上

BEST AVAILABLE COPY